





# Crackerbox

© 2016 SchiffsModell



A



VERSTÄRKUNG DER NASE



B



SJABLONE der INNEREN WÄNDE

6.

Richtung der Faser



C

H4

1, 2, 4 en 5 sind Spanten,  
3 ist das Armaturenbrett  
H1, H2, H3 en H4 sind Hilfsspanten

H3

H1

H3

H1

D

SJABLONE für die HÄLFTE DES DECKS

7.

SJABLONE für die HÄLFTE DER BODEN

8.

Durchlass des Stevenrohrs

SJABLONE der ÄUSSEREN SEITENWÄNDE (grosszügig gezeichnet) 9.

SPIEGEL

Richtung der Faser

LUKE (untere Schichte)

Richtung der Faser

Richtung der Faser



Richtung der Faser



Richtung der Faser



LUKE (obere Schichte)



LUKE (obere Schichte)

